VARENIE V PARE (s parným košom)	Slabé	40 kPa
	Veľmi silné (Steam boost)	100 kPa
TLAKOVÉ VARENIE	Slabé	40 kPa
	Silné	70 kPa
	Okamžite	100 kPa
DUSENIE	Slabé	75 °C
	Stredné	90 °C
	Silné	110 °C
VYPRÁŽANIE A OPEKANIE	Slabé	110 °C
	Stredné	135 °C
	Silné	160 °C
OHRIEVANIE		80 °C
UDRŽIAVANIE TEPLOTY		70 °C